Modèle à affichage numérique 80 watts antistatique

1003A.E

- Alimentation de la station : 230 V.
- Livré avec un fer à souder 80 W (alimenté en 24 V par la station) et son repose-fer.
- Temps de chauffe réduit grâce à la résistance à coefficient positif de température.
- Rendement exceptionnel : 80 W / 350°C.
- Plage de température : 50 à 450°C.
- Cordon : 2m PVC.
- Dimensions : 285 x 215 x 110 mm.

⚖ : 2,44 kg.

Fer à souder antistatique seul

1003A.80E

- Prise par baïonnette.
- Puissance : 80 W (350°C).
- Temps de chauffe : 50 s.
- Cordon : 1,5 m en silicone.
- Tension : 24 V.

⚖ : 50 g.

P. 711

Support de fer à souder

BV.21-10

- Permet le rangement, immédiatement après des travaux de soudure, d'un fer à souder type Facom 1024 ou équivalent. Il peut ainsi être transporté sans danger dans une valise de maintenance. La partie isolante ne contient pas d'amiante.
- Dimensions : 180 x ∅35 mm.

⚖ : 210 g.

Fers pour l'électronique

Fer électronique 24 volts

1024.25

- Alimentation 24 V (livré sans fiche).
- Temps de chauffe 60 s.
- Température de panne 450 °C, modèle 25 watts.
- Livré avec un support de fer.

	Puissance W	Longueur mm	Alimentation V	⚖ g
1024.25	25	240	24	34

1230 Fer électronique 230 volts

- Gamme de 15 W à 40 W.
- Grande efficacité de ces fers grâce à la chauffe intérieure de la panne.
- Livré avec un support de fer.

	Puissance W	Longueur mm	Alimentation V	T° de panne	Temps de chauffe min	⚖ g
1230.15	15	240	230	350	1	28
1230.25	25	240	230	450	1	34
1230.30	30	240	230	420	2	80
1230.40	40	240	230	420	2	80

P. 711