Fiche technique du produit
Caractéristiques

LA8DN11
bloc de contacts auxiliaires 1 NO plus 1 NC bornes à visétriers

Statut commercial : Arrêt de commercialisation

Ce produit n'est plus fabriqué

Cycle de vie

Date d'arrêt de fabrication: 31 décembre 2003

Emballage

Poids de l'emballage 1	0,052 kg
Hauteur de l'emballage 1	0,800 dm
Largeur de l'emballage 1	0,300 dm
Longueur de l'emballage 1	0,750 dm

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACh	Déclaration REACh
Sans SVHC REACh	Oui
Directive RoHS UE	Conforme Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS pour la Chine Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)
Profil environnemental	Profil environnemental du Produit
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois

la référence LA8DN11 peut être remplacée par la référence suivante :

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Blocs auxiliaires additifs LAD8N11

TeSys D - bloc de contacts auxiliaires - 1F+1O - bornes à vis-étriers

Qté 1

Raison de la substitution : Arrêt de fabrication | Date de substitution : 01 janvier 2004 | changement de couleur par rapport à l'ancienn produit