

PRODUIT	RÉF. PIÈCE	Longueur de la torche	Facteur de marche	Courant nominal
Torche de gougeage à l'arc 600A	K60050-6	2M	60%	600A
Torche de gougeage à l'arc 800A	K60050-7	2M	60%	800A





N° d'ordre	DESCRIPTION	NUMÉRO D'ARTICLE	QTE
1	Couvercle isolant	KP61256	1
2	Vis	KP61257	1
3	Bras supérieur	KP61258	1
4	Axe de colonne	KP61259	1
5	Ensemble de tête	KP61260	1
6	Corps principal	KP61261	1
7	Vis	KP61262	1
8	Vis	KP61263	1
9	Raccord de niveau	KP61264	1
10	Chapeau d'arbre	KP61265	1
11	Noyau de valve	KP61266	1
12	Ressort	KP61267	1
13	Poignée	KP61268	1
14	Câble enroulable composite	KP61269	1
15	Bouton de tuyau	KP61270	1
16	Fil électrique	KP61271	1
17	Connecteur femelle	KP61272	1
18	Connecteur mâle	KP61273	1
19	Manchon en cuivre	KP61274	1
20	Capot isolant	KP61275	1

Manuel d'entretien et d'utilisation

Avertissement : Risque de choc électrique !
Débranchez toujours la machine à souder du secteur avant entretien, inspection ou remplacement de pièces de rechange.

