

## ARC START SWITCH

### DÉTAILS

Nécessaire si une Amptrol® n'est pas utilisée lors du soudage TIG. Livré avec un câble de 7,6 m (25 ft). Se fixe à la torche TIG pour un contrôle facile en main. Équipé d'un connecteur 6 broches.

### Caractéristiques

- Nécessaire si une Amptrol® n'est pas utilisée lors du soudage TIG.
- Livré avec un câble de 7,6 m (25 ft).
- Se fixe à la torche TIG pour un contrôle facile en main.
- Équipé d'un connecteur 6 broches.



Réf : K814