

## CABLE PLASMA 7,5M 100A

Câble torche LC100 manuelle.


Longueur câble : 7,5m .

Se monte sur Torche plasma LC105 - poste

Tomahawk 1538.



# Torches plasma LC105 (TH 1538)



## Désignation

### Torches Plasma

Torche manuelle 105 L=7,5m (connecteur central)

Torche manuelle 105 L=15m (connecteur central)

## Référence

PTH-101A-CX-7M5A

PTH-101A-CX-15MA

## Pièces d'usure

1	Poignée torche manuelle 70° 80-100A hand + INT + STRAIN	W0300609R
2	Tête de torche manuelle 70° 80-100A hand + INT + STRAIN	W0300618R
3	Kit de refroidissement (blister 1 pc)	W03X0893-71R
4	Câble torche LC100 manuelle 7,5m	W0300620R
4	Câble torche LC100 manuelle 15m	W0300622R
5	Connecteur	W03X0934-8R
6	Electrode (blister 5 pcs)	W03X0893-60A
6	Electrode Encombrement réduit (blister 5 pcs)	W03X0893-57A
7	Diffuseur gaz (blister 2 pcs)	W03X0893-70R
8	Tuyère 0.9mm 40A (Blister 5 pcs)	W03X0893-61A
8	Tuyère 1.0mm 60A (Blister 5 pcs)	W03X0893-62A
8	Tuyère 1.1mm 80A (Blister 5 pcs)	W03X0893-63A
8	Tuyère 1.2mm 100A (Blister 5 pcs)	W03X0893-64A
8	Tuyère gougeage (Blister 5 pcs)	W03X0893-65A
8	Tuyère Encombrement Réduit 40A (Blisters de 5 pcs)	W03X0893-58A
8	Tuyère Encombrement Réduit 60A (Blisters de 5 pcs)	W03X0893-59A
8	Tuyère Encombrement Réduit 80A (Blisters de 5 pcs)	W03X0893-72A
8	Tuyère Encombrement Réduit 100A (Blisters de 5 pcs)	W03X0893-73A
9	Corps de buse (blister 1 pc)	W03X0893-66A
10	Protection tuyère (blister 2 pcs)	W03X0893-67A
10	Protection tuyère gougeage (blister 2 pcs)	W03X0893-69A
12	Protection tuyère Encombrement Réduit (blister 2 pcs)	W03X0893-74A