

Statut commercial: Arrêt de fabrication



### Cycle de vie

Arrêt de fabrication :

⚠ Arrêt de fabrication

### Principales

Gamme	Multi 9
Nom du produit	Multi 9 STI
Fonction produit	Sectionneur fusible
Nom de l'appareil	STI
Description des pôles	1P

### Complémentaires

[In] courant assigné d'emploi	2 A 4 A 6 A 10 A 16 A 20 A 25 A 32 A
Type de fusible	GG AM
Taille du fusible	10,3 x 38 mm
[Ue] tension assignée d'emploi	500 V CA
Mode d'installation	Encliquetable
Support de montage	Rail DIN
Pas de 9 mm	2
Hauteur	81 Mm
Largeur	18 Mm
Profondeur	75 Mm
Couleur	Gris
Type de raccordement	Borniers à vis-étrier1 câble(s) 0,75...10 mm <sup>2</sup> rigide Borniers à vis-étrier1 câble(s) 0,33...6 mm <sup>2</sup> souple
Couple de serrage	2 N.M

## Environnement

Normes	IEC EN 60947-3
Degré de protection IP	IP20
Degré de pollution	3
Température de fonctionnement	-20...60 °C
Température ambiante de stockage	-40...80 °C

## Emballage

Poids de l'emballage 1	0,057 Kg
Hauteur de l'emballage 1	0,850 Dm
Largeur de l'emballage 1	0,180 Dm
Longueur de l'emballage 1	0,750 Dm

## Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conforme <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	<a href="#">Oui</a>
Régulation RoHS Chine	<a href="#">Déclaration RoHS Pour La Chine</a>
Profil environnemental	<a href="#">Profil Environnemental Du Produit</a>
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

## Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------

Product Life Status : **Arrêt de fabrication**

La référence 15636 peut être remplacée par l'un des produits suivants :



### A9N15636

Acti9 STI - sectionneur fusible à tiroir - 1P - 25A - pour fusible 10.3x38mm

Qté 1

Raison de la substitution : Arrêt de fabrication | Date de substitution : 07 janv. 2013 | Changement couleur gris RAL7035 vers blanc RAL9003



### A9N15636

Acti9 STI - sectionneur fusible à tiroir - 1P - 25A - pour fusible 10.3x38mm

Qté 1

Raison de la substitution : Arrêt de fabrication | Date de substitution : 07 janv. 2013 |