



Cycle de vie

Arrêt de fabrication :

⚠ Arrêt de fabrication

Principales

| | |
|-----------------------|---------------------|
| Gamme | Multi 9 |
| Nom du produit | Multi 9 STI |
| Fonction produit | Sectionneur fusible |
| Nom de l'appareil | STI |
| Description des pôles | 1P + N |

Complémentaires

| | |
|--------------------------------|---|
| [In] courant assigné d'emploi | 2 A 4 A 6 A 10 A 16 A 20 A 25 A |
| Type de fusible | GG AM |
| Taille du fusible | 10,3 x 38 mm |
| [Ue] tension assignée d'emploi | 500 V CA |
| Mode d'installation | Encliquetable |
| Support de montage | Rail DIN |
| Pas de 9 mm | 2 |
| Hauteur | 81 Mm |
| Largeur | 18 Mm |
| Profondeur | 75 Mm |
| Couleur | Gris |
| Type de raccordement | Borniers à vis-étrier1 câble(s) 0,75...10 mm ² rigide Borniers à vis-étrier1 câble(s) 0,33...6 mm ² souple |
| Couple de serrage | 2 N.M |

Environnement

| | |
|----------------------------------|----------------|
| Normes | IEC EN 60947-3 |
| Degré de protection IP | IP20 |
| Degré de pollution | 3 |
| Température de fonctionnement | -20...60 °C |
| Température ambiante de stockage | -40...80 °C |

Emballage

| | |
|---------------------------|----------|
| Poids de l'emballage 1 | 0,075 Kg |
| Hauteur de l'emballage 1 | 0,750 Dm |
| Largeur de l'emballage 1 | 0,180 Dm |
| Longueur de l'emballage 1 | 0,850 Dm |

Garantie contractuelle

| | |
|----------|-----------|
| Garantie | 18 months |
|----------|-----------|

Product Life Status : **Arrêt de fabrication**

La référence 15646 peut être remplacée par l'un des produits suivants :



A9N15646

Acti9 STI - sectionneur fusible à tiroir - 1P+N - 25A - pour fusible 10.3x38mm

Qté 1

Raison de la substitution : Arrêt de fabrication | Date de substitution : 07 janv. 2013 | Changement couleur gris RAL7035 vers blanc RAL9003



A9N15646

Acti9 STI - sectionneur fusible à tiroir - 1P+N - 25A - pour fusible 10.3x38mm

Qté 1

Raison de la substitution : Arrêt de fabrication | Date de substitution : 07 janv. 2013 |