

Fiche technique du produit 14879

Caractéristiques

DuoLine XP Bar'clik - peigne de neutre - bleu -
13modules - 26 pas de 9 mm

Statut commercial : Arrêt de commercialisation

Cycle de vie

Date d'arrêt de fabrication: 30 juin 2018



! Ce produit n'est plus fabriqué

Principales

Gamme	DuoLine
Fonction produit	Peigne de raccordement
Nom de l'appareil	Bar'clik XP
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoires de raccordement
Description des lignes	N
Length in 18 mm modules	13

Complémentaires

Nombre de voies	13 voies N
Pas de raccordement	18 mm
Type de connecteur	Dent
Distance entre appareils	18 mm
Isolement	Isolé
Présentation du produit	Découpable
[Ie] courant assigné d'emploi	63 A à 40 °C
[Ue] tension assignée d'emploi	230 V CA Ph/N
[Ui] tension d'isolement	250 V CA
Mode d'installation	Horizontale
Emplacement de montage	Supérieur sur bornes type tunnel
Pas de 9 mm	26
Largeur	234 mm
Couleur	Bleu
Compatibilité de gamme	DuoLine DuoLine D'clik XP DuoLine DuoLine D'clik Vigi DuoLine DuoLine ID'clik XP

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Poids de l'emballage 1	37 g

Hauteur de l'emballage 1	1,2 cm
Largeur de l'emballage 1	2,4 cm
Longueur de l'emballage 1	23,7 cm
Type d'emballage 2	BB1
Nb produits dans l'emballage 2	24
Poids de l'emballage 2	939 g
Hauteur de l'emballage 2	4 cm
Largeur de l'emballage 2	7 cm
Longueur de l'emballage 2	26 cm
Type d'emballage 3	S04
Nb produits dans l'emballage 3	240
Poids de l'emballage 3	9,7 kg
Hauteur de l'emballage 3	30 cm
Largeur de l'emballage 3	40 cm
Longueur de l'emballage 3	60 cm

Durabilité de l'offre

Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conforme Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS pour la Chine Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------

2 unités du produit 14879 peuvent être remplacées par l'un des produits suivants :

Accessoires 21086



Acti9 - peigne ProDis - 1P+N - 80A - 24 pas de 9 mm - 24 protégé-dents

Qté 1

Raison de la substitution : Arrêt de fabrication | Date de substitution : 07 janvier 2017 | Solution maintenance d'un équipement Duoline : 1 peigne 12 modules pour remplacer 2 peignes DuoLine 14878 et 14879

Accessoires de répartition R9PXH213



Resi9 XP - peigne monobloc - 1P+N - 63A - 13 modules - cache dents 5M

Qté 1

Raison de la substitution : Arrêt de fabrication | Date de substitution : 07 janvier 2017 | Solution Resi9 XP : 1 peigne 13 modules pour remplacer 2 peignes DuoLine 14878 et 14879 - non compatible interrupteur différentiel DuoLine XP

Accessoires de répartition R9PXH210



Resi9 XP - peigne monobloc - 1P+N - 63A - 10 modules - cache dents 5M

Qté 1

Raison de la substitution : Arrêt de fabrication | Date de substitution : 07 janvier 2017 | Solution Resi9 XP optimisée NF C 15-100 A5 : 8 disjoncteurs maxi derrière interrupteur différentiel, hors télérupteur et contacteur - 1 peigne 10 modules pour remplacer 2 peignes DuoLine 14878 et 14879 - non compatible Inter Diff DuoLine XP

Accessoires de répartition R9PXH218



Resi9 XP - peigne monobloc - 1P+N - 63A - 18 modules - cache dents 5M

Qté 1

Raison de la substitution : Arrêt de fabrication | Date de substitution : 07 janvier 2017 | Solution Resi9 XP orienté réno. - 1 peigne 18 modules pour remplacer 2 peignes DuoLine 14878 et 14879 - non compatible interrupteur différentiel DuoLine XP
