

Fiche technique du produit

Caractéristiques

XB2BA42

boutonpoussoir rouge diam 22 à impulsion
affleurant 1O

Statut commercial : Arrêt de commercialisation



Cycle de vie

Date d'arrêt de fabrication: 31 mars 2009

Fin de service le: 31 mars 2020

⚠ Ce produit n'est plus fabriqué

Emballage

Poids de l'emballage 1	0,072 kg
Hauteur de l'emballage 1	0,600 dm
Largeur de l'emballage 1	0,450 dm
Longueur de l'emballage 1	0,350 dm

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------

La référence XB2BA42 est remplacée par :



Boutons de commande complets XB4BA42

Harmony XB4 - bouton poussoir à impulsion - Ø22 - rouge - 1O - vis étrier

Qté 1

Raison de la substitution : Arrêt de fabrication | Date de substitution : 04 janvier 1999