

Jeux de 3 tarauds à main, filetage metrique ISO

10100

HSS-G

DIN 352 ISO 2/6H



HRC=63÷63,5
AISI M2



$R \leq 800 \text{ N/mm}^2$

Applications



Acier



Métaux



Aluminium




Huile



Artigo 10101 Self

Sur demande



Veuillez tourner le robinet dans le sens des aiguilles d'une montre (1) puis dans le sens inverse des aiguilles d'une montre (2) pour casser la puce.

Taraudage pour trous borgnes et débouchant des acier de construction et aciers traités
 $R \leq 800 \text{ N/mm}^2$.

Taraud à main finisseur

HSS-G
DIN 352 III



	Ø	l	L	uds.	Cód.
M	1 x 0,25	8	32	1	1010001X025
	1,1 x 0,25	8	32	1	10100011X025
	1,2 x 0,25	8	32	1	10100012X025
	1,4 x 0,3	10	32	1	10100014X03
	1,6 x 0,35	10	32	1	10100016X035
	1,7 x 0,35	10	32	1	10100017X035
	1,8 x 0,35	10	32	1	10100018X035
	2 x 0,4	10	36	1	1010002X04
	2,2 x 0,45	11	36	1	10100022X045
	2,3 x 0,4	11	36	1	10100023X04
	2,5 x 0,45	12	40	1	10100025X045
	2,6 x 0,45	12	40	1	10100026X045
	3 x 0,5	11	40	1	1010003X05
	3,5 x 0,6	14	45	1	10100035X06
	4 x 0,7	13	45	1	1010004X07
	4,5 x 0,75	16	50	1	10100045X075
	5 x 0,8	16	50	1	1010005X08
	5 x 1	16	56	1	1010005X1
	5,5 x 0,9	18	50	1	10100055X09
	6 x 1	19	56	1	1010006X1
	7 x 1	19	56	1	1010007X1
	8 x 1,25	22	63	1	1010008X125
	9 x 1,25	22	63	1	1010009X125
	10 x 1,5	24	70	1	1010010X15
	11 x 1,5	24	70	1	1010011X15
	12 x 1,75	28	75	1	1010012X175
	13 x 1,75	28	75	1	1010013X175
	14 x 2	30	80	1	1010014X2
	15 x 2	32	80	1	1010015X2
	16 x 2	32	80	1	1010016X2
	18 x 2,5	34	95	1	1010018X25
	20 x 2,5	34	95	1	1010020X25
	22 x 2,5	34	100	1	1010022X25
	24 x 3	38	110	1	1010024X3
	27 x 3	38	110	1	1010027X3
	28 x 3	38	110	1	1010028X3
	30 x 3,5	45	125	1	1010030X35
	33 x 3,5	50	132	1	1010033X35
	36 x 4	56	150	1	1010036X4
	39 x 4	56	150	1	1010039X4
	42 x 4,5	63	160	1	1010042X45
	45 x 4,5	63	160	1	1010045X45
	48 x 5	68	180	1	1010048X5
	52 x 5	68	180	1	1010052X5
	56 x 5,5	85	200	1	1010056X55
	60 x 5,5	85	200	1	1010060X55
	64 x 6	90	220	1	1010064X6
	68 x 6	90	220	1	1010068X6
	72 x 6	90	240	1	1010072X6

* $\approx$ DIN 352

	Ø	l	L	uds.	Cód.
M	3 x 0,5	12	40	1	1010003X053
	4 x 0,7	14	45	1	1010004X073
	5 x 0,8	14	50	1	1010005X083
	6 x 1	16	56	1	1010006X13
	8 x 1,25	18	63	1	1010008X1253
	10 x 1,5	25	70	1	1010010X153
	12 x 1,75	30	75	1	1010012X1753
	14 x 2	32	80	1	1010014X23
	16 x 2	32	80	1	1010016X23
	18 x 2,5	40	95	1	1010018X253
	20 x 2,5	40	95	1	1010020X253