

Contrôlez le taux d'humidité de vos matériaux

- Idéal pour la détection de fuites d'eau
- Fonctionne avec tous les matériaux de construction : bois, plâtre, brique, etc...
- 2 échelles d'affichage de 20 LED



Etendue de mesure	de 6 à 100 % de taux d'humidité
2 échelles d'affichage	6 à 23 %
	24 à 100 %

- ✓ Indication d'usure de la pile
- ✓ Gaine de protection antichoc

Conditions d'utilisation :

- Température : 0 à 50 °C
- Humidité : < 80 % HR

Conditions de stockage :

- Température : -20 °C à +60 °C
- Humidité : < 80 % HR

Alimentation : 1 pile 9 V

Electrodes remplaçables
(L = 12 mm)



Dimensions : 195 x 60,5 x 38 mm
Masse : 160 g

Pour commander

Indicateur d'humidité matériaux C.A 847	P01.1563.02Z
--	--------------

PHYSICS

C.A 847

Indicateur d'humidité matériaux


Hygrométrie



Chauffage, climatisation, ventilation



Maintenance électrique et mécanique



Stockage



Transport



Musée, bibliothèque, archives