

# BROSSES INDUSTRIE ET NETTOYAGE

## Brosse à réchampir

Réf.	N°	Ø mm	Sortie mm	UV	
160513/0	3/0	15	40	6	Fibres optimisées
16051 0	0	18	40	6	Manche polypropylène
16051 2	2	21	50	6	Virole fer blanc
16051 4	4	25	50	6	
16051 6	6	29	50	6	



## Brosse pouce

Réf.	N°	Ø mm	Sortie mm	UV	
16050 0	0	18	40	6	Fibres optimisées
16050 2	2	21	40	6	Manche polypropylène
16050 4	4	25	47	6	Virole fer blanc
16050 6	6	29	55	6	



## Brosse hermétique à peindre

Réf.	N°	Ø mm	Sortie mm	UV	
629 10	10	40	60	3	Fibres optimisées
					Manche bois brut poncé
					Virole acier cuivré
					Couvercle polypropylène

