

FOOT AMPTROL

DÉTAILS

Appuyez sur la pédale pour augmenter le courant. En appuyant à fond sur la pédale, on atteint le courant réglé maximum. Le relèvement complet de la pédale termine la soudure et démarre le cycle Afterflow. Équipé d'un connecteur 6 broches. Équipé d'un connecteur à 6 broches et d'un repose-talon en option.

Caractéristiques

Appuyez sur la pédale pour augmenter le courant.

En appuyant à fond sur la pédale, on atteint le courant réglé maximum.

Le relèvement complet de la pédale termine la soudure et démarre le cycle Afterflow.

Équipé d'un connecteur 6 broches

Repose-talon en option inclus.

Réf : K870

